


## LAYOUTS


Praxistypische Verlegebeispiele zur vereinfachten Mengenberechnung der Verbindungstechnik abhängig vom gewählten Layout.

<b>H</b>	4-fach Verbinder Rundstahl
<b>I</b>	2-fach Verbinder Rundstahl
<b>X</b>	4-fach Verbinder Kunststoff
<b>I</b>	2-fach Verbinder Kunststoff


Quer, 2-Spurig




Längs, 4-spurig



Quer, 1-Spurig



Längs, 2-Spurig im „H“ Verband



Längs, 1-Spurig




## LAYOUTS

Praxistypische Verlegebeispiele zur vereinfachten Mengenberechnung der Verbindungstechnik abhängig vom gewählten Layout.

- H** 4-fach Verbinder Rundstahl
- I** 2-fach Verbinder Rundstahl
- X** 4-fach Verbinder Kunststoff
- I** 2-fach Verbinder Kunststoff

Quer, 2-Spurig, 1/3 Verband



Quer, 2-Spurig, 2/3 Verband

